

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดปราจีนบุรี

๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (โรงเรียนวัดหาดสะแก)

- ประเภทของบ่อดักไขมัน บ่อดักไขมันอย่างง่าย เป็นบ่อดักไขมันประดิษฐ์ใช้ได้ในครัวเรือน ใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่น

อุปกรณ์ ถังน้ำพลาสติก ขนาดประมาณ ๕๐ ลิตร พร้อมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ข้องอ ขนาด ๒ นิ้ว ตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรง

วิธีการทำ เจาะรูข้างถังให้ต่ำจากของถังเท่ากับความสูงของตะกร้า เพื่อให้วางตะกร้าในช่องฝาถังแล้วไม่ติดกับท่อพีวีซีด้านในถัง นำท่อพีวีซีใส่เข้ากับช่องที่เจาะรูไว้ นำข้องอ และท่อพีวีซี มาต่อที่ด้านในถังเป็นตัวดักไขมัน โดยตัดท่อพีวีซีให้อยู่สูงจากก้นถังประมาณ ๕ ซม. เพื่อให้น้ำไหลเข้าท่อแล้วล้นออกนอกถังได้ ใช้กาวซิลิโคน ยารอยรั่วตรงที่เจาะรูทั้งด้านใน ด้านนอก ป้องกันน้ำรั่วซึม ส่วนท่อและข้องอไม่ต้องทาขาว เพื่อให้ถอดทำความสะอาดได้สะดวก น้ำฝาถังที่มีตะกร้าสำหรับกรองเศษอาหาร และมีฝาปิด ป้องกันแมลงวันมาประกอบบนตัวถัง

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (โรงเรียนวัดหาดสะแก)

ก่อนการติดตั้ง



(นางสาวสุพรรณษา อากาศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม